

Technický list

Specifikace



Služba instalace externí baterie Silcon 5x8

WXBTINS5X8-BT-10

- ! Výroba ukončena: 09 srpen 2017
- ! Ukončení servisní podpory: 15 leden 2021

! Výroba ukončena

Za produkt WXBTINS5X8-BT-10 zatím bohužel neexistuje vhodná náhrada. Pro více informací kontaktujte našeho týmu zákaznického centra.

Základní popis

CPQ Service Type

Additional Services

Záruční lhůta

Záruka

18 months

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.